



Presseinformation

Landshut, 09.01.2023

Verantwortlich: Annegret Weise-Melcher

Behebung des Problems am Exinger Wehr und Gewässerunterhaltung am Vilskanal

Aufgrund des abgelaufenen kleinen Hochwassers über die Weihnachtsfeiertage hat die Vils mehr Totholz als üblicherweise mitgeführt. Dabei hat sich ein Baum am Exinger Wehr verfangen und dessen Steuerung blockiert. Als Folge ist weniger Wasser in der Altvils geflossen und der Wasserstand war niedrig.

Der Antrieb der Wehrklappe wurde durch die Flussmeisterstelle Dingolfing noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgetauscht und funktioniert wieder einwandfrei. Der Altvils wird nun ihre gewohnte Wassermenge zugeleitet, so dass sich wieder ein normaler Wasserstand einstellen konnte.

In den nächsten Wochen ist die Flussmeisterstelle Dingolfing außerdem mit Unterhaltungsmaßnahmen an der Vils von Badersdorf bis Kröhstorf beschäftigt. Hierbei werden neben der Gehölzpflege auch Ausbesserungsarbeiten von Biberschäden durchgeführt. So werden Biberröhren im Vorland mit einem Bagger aufgegraben und verfüllt, damit sie nicht nachbrechen. Auch Wühlstellen in den Deichen selbst werden behoben. Eine Gefährdung der Standsicherheit der Sommerdeiche am Vilskanal ist nicht zu befürchten.





Böschungsmahd zur Gewässerunterhaltung; Quelle Raimund Schoberer